

Spray ochronny przy spawaniu

Nr kat. 817022

Spray ochronny przy spawaniu służy do czyszczenia dyszy spawających i do ochrony spawanego elementu przed rozpryskiwaniem bez szkody dla spawu.

Zakres zastosowań:

Spray ochronny przy spawaniu nie zawiera silikonu i

- zapobiega przywieraniu rozprysków ze spawania na dyszach gazowych i na powierzchni spawanego elementu
- daje pełną ochronę przy spawaniu.

Rozprysk nie może przywierać do opryskanych dyszy spawających i ich zapychać. By chronić powierzchnię obrabianego elementu natryskać środek w odległości ok. 10 cm w prawo i w lewo od złącza, które ma być spawane.

Tworzący się film ochronny zapobiega przyleganiu rozprysków ze spawania bez szkody dla spawu.

Krople pozostają na powierzchni i dają się łatwo ścierać. Dlatego nie jest wymagane żadne dodatkowe czyszczenie szpachlą, szczotką, dłutem. Bez dodatkowego oczyszczania można później poddać element obróbce takiej jak poczernianie, galwanizacja, eloksalowanie, lakierowanie itd.

Ze względu na efekt chłodzący nie ma tak dużej krawędzi, np. w wypadku materiałów nierdzewnych, dlatego łatwiejsze jest wypolerowanie.

Instrukcja użycia:

Pojemnik w miarę możliwości trzymać podczas używania w pozycji pionowej. Dysze spawające opryskać z odległości ok. 15 cm. Do ochrony powierzchni spawanych części opryskać z odległości ok. 30 cm i ok. 10 centymetrów z prawej i lewej strony spawu.

Zawartość: 400 ml

Uwaga:

Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed promieniowaniem słonecznym i temperaturami powyżej +50°C.

Całkowicie opróżnić. Po zużyciu nie otwierać przemocą i nie palić. R 12 Ekstremalnie palny.

R 51/53 Toksyczny dla organizmów wodnych, może spowodować długotrwałe niekorzystne skutki w środowisku wodnym. R 66 Wielokrotne oddziaływanie na skórę może spowodować jej wysychanie i pękanie. R 67 Wdychanie oparów może powodować senność i zawroty głowy.

S 2 Przechować w miejscach niedostępnych dla dzieci.

S 16 Przechowywać poza zasięgiem źródeł zapłonu – zakaz palenia.

S 23 Nie wdychać oparów. S 51 Używać tylko w dobrze wietrzonych pomieszczeniach.

S 60 Ten materiał i jego opakowanie musi być utylizowane jako odpad niebezpieczny.

Pierwsza pomoc:

Po wdychaniu: zapewnić dość świeżego powietrza, w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

Przy kontakcie ze skórą: obmyć wodą z mydłem.

Przy kontakcie z oczami: wypłukać prądem wody, w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

Przy spożyciu: usta wypłukać wodą, w razie potrzeby wezwać lekarza

F+



Ekstremalnie palny

N



Szkodliwy dla środowiska naturalnego