



Półmaska filtrująca

Nr kat. 8751000 – 8751004

PL

3M



Przechowywanie

Produkt należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta na opakowaniu.



Koniec przechowywania



Zakres temperatur przechowywania



Maksymalna wilgotność względna przechowywania

Uwaga: Przeciętne warunki przechowywania mogą przekroczyć 25°C/80% WW w ograniczonym okresie. Mogą wzrosnąć do 38°C/85% WW pod warunkiem, że wzrost nie utrzyma się dłużej niż przez 3 miesiące podczas całego okresu magazynowania produktu. Podczas transportu produkt powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu.

Dopuszczenia

Produkt spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa przedstawione w Dodatku II Zaleceń Wspólnoty Europejskiej 89/686 (Dyrektywa odnośnie sprzętu ochrony osobistej). Niniejszy produkt został sprawdzony w fazie projektowania przez: BSI (Brytyjski Instytut Normalizacyjny) Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts, HP2 4SQ, England (0086).

Instrukcja użytkowania

PL

1. Blaszkę nosową umieszczoną jest w panelu górnym. Nadać blaszce odpowiedni kształt lekko wyginając ją pośrodku. Trzymając półmaskę w dłoni należy wyciągnąć panel dolny w celu uformowania czaszy.
2. Odwrócić półmaskę, umożliwiając wysunięcie się taśm nagłowia.
3. Półmaskę nałożyć na podbródek i przeciągnąć taśmy przez głowę.
4. Umieścić dolną taśmę poniżej uszu, a górną na czubku głowy.
5. Używając obu dłoni dopasować blaszkę nosową do kształtu nosa. Ściśnięcie blaszki nosowej przy użyciu tylko jednej ręki może spowodować mniej efektywne działanie półmasksi.
6. Dopasowanie półmasksi do twarzy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem pracy w obszarze zanieczyszczonym.

Aby sprawdzić dopasowanie półmasksi bez zaworu wydechowego należy:

- a) Przykryć czaszę półmasksi obiema dłońmi uważając by nie zmienić jej położenia na twarzy.
 - b) Dokonać głębokiego wydechu. Jeśli powietrze przepływa wokół nosa, trzeba ponownie dopasować blaszkę nosową, tak jak opisano to w punkcie 5. Jeżeli powietrze przenika przy brzegach półmasksi należy poprawić położenie taśm nagłowia z obu stron głowy.
- Jeśli NIE MOŻNA osiągnąć właściwego dopasowania półmasksi NIE WOLNO wchodzić w obszar zanieczyszczony. Należy porozumieć się z przełożonym.

Aby sprawdzić dopasowanie półmasksi z zaworem wydechowym należy:

- a) Przykryć czaszę półmasksi obiema dłońmi uważając by nie zmienić jej położenia na twarzy.
 - b) Dokonać głębokiego wdechu. Jeśli powietrze przepływa wokół nosa, trzeba ponownie dopasować blaszkę nosową, tak jak opisano to w punkcie 5. Jeżeli powietrze przenika przy brzegach półmasksi należy poprawić położenie taśm nagłowia z obu stron głowy.
- Jeśli NIE MOŻNA osiągnąć właściwego dopasowania półmasksi NIE WOLNO wchodzić w obszar zanieczyszczony. Należy porozumieć się z przełożonym.

Uwaga: Półmaska nie powinna być używana przez osoby noszące brodzie lub inny zarost twarzy, co mogłoby uniemożliwić szczelne przyleganie półmasksi do twarzy.

Ostrzeżenia

1. Zgodnie z ogólnymi zasadami stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego użytkownik musi zostać najpierw przeszkolony w prawidłowym użytkowaniu produktu.
2. Półmaska nie zabezpiecza użytkownika przed gazami, parami, rozpuszczalnikami używanymi przy malowaniu natryskowym lub w atmosferze zawierającej mniej niż 19,5% tlenu.
3. Produkt może być używany tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, zawierających ilość tlenu wystarczającą do życia.
4. Nie używać gdy stężenie zanieczyszczeń stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia.
5. Należy natychmiast opuścić miejsce pracy, gdy:
 - a) oddychanie staje się utrudnione,
 - b) pojawiają się zawroty głowy, znużenie lub inne niepokojące objawy.
6. Należy wymienić półmaskę w przypadku, gdy uległa ona uszkodzeniu lub jeżeli zwiększą się opory oddychania albo po zakończeniu zmiany.
7. Nigdy nie dokonywać żadnych modyfikacji, zmian konstrukcji oraz napraw półmasksi.
8. Nie przestrzeganie wszystkich instrukcji i ograniczeń użytkowania półmasksi i nie noszenie jej w czasie występowania zanieczyszczeń, może zmniejszyć jej efektywność działania i spowodować wiele chorób lub trwałą niezdolność do pracy.

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.