

OPIS TECHNICZNY

HSB 60GP

Nr kat. 892038

Nazwa produktu:

Awaryjny zestaw chemiczny

Opis techniczny:

Zestaw środków absorpcyjnych, materiałów uszczelniających i podstawowych akcesoriów ochronnych do likwidacji wycieku cieczy ropnych i innych nieagresywnych cieczy, składowany w beczce odpornej na działanie środków chemicznych z atestem UN.

Zalecane użycie:

Podstawowe wyposażenie przenośne do likwidacji cieczy ropnych i innych cieczy szkodliwych dla środowiska. Przeznaczone w szczególności do środków transportu i mechanizacji, warsztatów, stacji paliw i miejsc, gdzie używane są ciecze niebezpieczne dla środowiska.

Skład:

chemiczne maty sorpcyjne	20 sztuk
wąż chemiczny 120 x 8 cm	5 sztuk
poduszka chemiczna 30 x 35 x 5 cm	5 sztuk
kit uszczelniający 0,5 l	1 sztuka
chemiczne światło awaryjne czerwone, białe	2 sztuki
oznakowany worek na użyty absorbent	3 sztuki
rękawice odporne na środki chemiczne	1 para
respirator	1 sztuka
okulary ochronne	1 sztuka
beczka z kodem UN 60 l	1 sztuka

Wymiary:	beczka Ø 40 x 63 cm
Masa:	ok. 25 kg
Absorpcja	49 l w materiałach absorpcyjnych
Likwidacja:	Przez spalenie z uwzględnieniem składu wchłoniętej substancji, który określa proces spalania. Środki sorpcyjne nie obniżają punktu zapłonu i nie zmieniają składu chemicznego wchłoniętych substancji.
Dostawca:	MANUTAN Polska Sp. z o.o.

Instrukcja użycia

Dla likwidacji wypływu zaleca się następujące kroki:

1. Uszczelnienie otworu.

Otwór, przez wypływa ciecz uszczelniamy substancją uszczelniającą zgodnie z instrukcją. Do wchłaniania wypływającej cieczy do czasu uszczelnienia używamy poduszek lub mat.

2. Ograniczenie wypływu cieczy.

Dla zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się cieczy kładziemy wokół wypływu cieczy węże. W razie potrzeby większej zapory węże układamy tak, by ich końce zachodziły na siebie.

3. Likwidacja cieczy.

Kładziemy maty i poduszki na ciecz aż do wchłonięcia (całkowite ściemnienie mat). Nasycone maty można wyżyć i użyć ponownie.

4. Składowanie wykorzystanych absorbentów.

Użyte absorbenty wkładamy do oznakowanych worków.

Uwaga: W zależności od charakteru niebezpiecznej substancji należy zestaw uzupełnić o środki ochrony (ubranie, obuwie, okulary itp.)

Likwidację użytych sorbentów wykonujemy zgodnie z zatwierdzonym planem.

Poszczególne elementy można dokupić oddzielnie.
