

PL Instrukcja obsługi

Nowa generacja pistoletów do klejenia. Krótszy czas nagrzewania.

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają skrócenie czasu grzania, stałą temperaturę klejenia (200° C) i dłuższy czas pracy bez podłączenia do sieci.

Dodatkowa długa końcówka do klejenia w trudno dostępnych miejscach.



Wymienna tacka na krople kleju

Podpórka

Możliwość zasilania pistoletu poprzez podstawkę lub bezpośrednio



Włóż szytę kleju do przewodnicy.



Włóż wtyczkę zasilającą do pistoletu lub do podstawki. Zapali się kontrolka na rękojeści pistoletu. Grzej pistolet od 3 do 5 minut.



Po ok. 5 minutach podnieś pistolet z podstawki przesuwając go do przodu (nie ciągnij do góry).



Jeżeli klej zaczyna stygnąć (gęstnieje lub na spущie czuć opór) należy go podłączyć do sieci.



Jeżeli nie używasz pistoletu ustaw go na podstawce.



Nakładaj klej na jeden z łączonych elementów przez przyciśnięcie spustu. Ściśnij łączone elementy ze sobą. Po ok. 2 minutach połączenie jest gotowe.

Uwagi praktyczne



Na duże powierzchnie klej należy nakładać ruchem falistym.



Materiały piankowe (np. styropian) mogą być klejone pod warunkiem, że powierzchnia klejona ma warstwę okładziny ochronnej lub dekoracyjnej (nie nakładać kleju bezpośrednio na piankę).



Przy klejeniu tekstyliów i tym podobnych materiałów klej należy nakładać ruchem falistym.

Przykłady zastosowań



Klejenie drewna.



Klejenie kartonów.



Wklejanie puszek w ściary.



Klejenie przewodów.



Modelarstwo.



Aranżacje kwiatowe itp.



Uszczelnianie połączeń.



Wymiana kafelek.



Drobna biżuteria.

Dane techniczne

Napięcie zasilania:	220–240 V zmieniane automatycznie
Moc:	Tryb gotowości – 30 W, Praca – 500 W
Czas nagrzewania:	3–5 minut
Średnica kleju:	ok. 11 mm
Temperatura pracy:	ok. 210°C kontrolowana elektronicznie

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

CE Spełniane normy

Produkt ten spełnia wymagania niskonapięciowe	zgodnie z normami 73/23/EEC oraz	98/336/EEC.
---	----------------------------------	-------------

Wskazówki

- Nie używać klejów w postaci pasty czy cieczy.
- Klej rozgrzewa się do 200°C. Jeżeli kropla kapnie na skórę należy natychmiast opłukać miejsce zimną wodą. Nie próbować odrywać gorącego kleju. Jeśli to konieczne skontaktować się z lekarzem.
- Trzymać z daleka od dzieci.
- W czasie przerw w pracy dłuższych niż 30 minut należy wyłączyć pistolet z sieci.
- Klejone elementy muszą być czyste, suche i odtłuszczone.
- Wytrzymałość spoiny jest największa, jeżeli połączenie elementów nastąpi tuż po nałożeniu kleju.
- Małe kawałki kleju łatwiej usuwa się po ich wystygnięciu.
- Po włożeniu nowego sztyftu należy chwilę odczekać, aż się rozgrzeje. Pod żadnym pozorem nie wyciskać kleju na siłę.
- Zbędne fragmenty kleju można usunąć przy pomocy np.
- Spoiny mogą być malowane.
- Połączenie można rozłączyć przez ogrzanie go.
- Materiały szybko stygnące np. metal czy szkło powinny być wstępnie podgrzane.
- Nadmiernym naciskiem można uszkodzić pistolet.